


Муфи за контролни кабели с изолирани гилзи DuraSeal



Размерът L е даден в таблицата

Кабел

Муфите са предназначени за контролни кабели с пластмасова изолация.

Например: СВТ, СПТ, КВВ и др.

Конструкция на муфата

Кабели без броня

Жилата се съединяват с гилзи DuraSeal. Муфата се обвива от картонен маншет, осигуряващ кръглата форма на муфата, а отвън се свива дебелостенна термосвиваема тръба с лепилен слой.

Кабели с броня от стоманени ленти

Муфата се изпълнява като за кабел без броня. Допълнително стоманена калайдисана плетенка се увива около муфата и се фиксира с ролкови пружини върху бронята. Отвън се свива дебелостенна термосвиваема тръба с лепилен слой.

Муфи за кабели без броня

Напрежение U_0/U (kV)	Брой жила	Сечение (mm ²)	Диаметър на кабела (mm)		Обозначение	Размери L (mm)
			min.	max.		
0,6/1	4– 7	1,5–2,5	8	19	SMOE 81140	300
	8–14	1,5–2,5	12	22	SMOE 81141	300
	15–21	1,5–2,5	15	27	SMOE 81142	350
	22–40	1,5–2,5	20	35	SMOE 81143	350
	41–75	1,5–2,5	28	44	SMOE 81144	400

Муфи за кабели с броня

Напрежение U_0/U (kV)	Брой жила	Сечение (mm ²)	Диаметър на кабела (mm)		Обозначение	Размери L (mm)
			min.	max.		
0,6/1	4– 7	1,5–2,5	14	21	SMOE 81140-T	450
	8–14	1,5–2,5	15	26	SMOE 81141-T	450
	15–21	1,5–2,5	18	30	SMOE 81142-T	550
	22–40	1,5–2,5	21	39	SMOE 81143-T	550
	41–75	1,5–2,5	31	47	SMOE 81144-T	650

Муфи за други типове контролни кабели се доставят по заявка.